

Technischer Einsatz - Ölspur

Gefahr auf der Münzbacher Straße rasch beseitigt...



Am frühen Nachmittag des 28.08.2018 wurden wir via Florian LFK zu einem Ölaustritt/Ölspur auf die Münzbacher Straße alarmiert.

Durch einen Defekt einer Erntemaschine floss Hydrauliköl aus und verteilte sich auf dem Verkehrsweg.

Nach kurzer Zeit konnte unsere RLFA-Mannschaft die Gefahr beseitigen.

29.08.2018 21:58 von Ronald Riepert